

**Dystrybutor:**

P.H.T. Omega Sp. Komandytowa  
09-407 Płock ul. Graniczna 46  
www.lozyskaplock.pl

**Typ rękawic:****Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi****Opis rękawic**

Wszystkie typy rękawic są zgodne z wymaganiami norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009. Nasza fabryka posiada certyfikat ISO9001 i certyfikat BSCI

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi (patrz poniżej). Rękawice mogą być używane przy pracach ogólnych. Rozmiar rękawic należy dobrać odpowiednio do wymiarów dłoni.

**Objaśnienie oznakowania**

|                                                |                                       |                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <b>MONITORING ID:</b><br>24-0204609-1 | <b>amfori</b><br>Trade with purpose               | <b>CE CAT.II</b>                                                                                                                                                    |                                                                                |
| logo zastrzeżonego znaku towarowego producenta | Oznaczenie rękawic                    | <b>8</b><br>Dostępne rozmiary:<br>7, 8, 9, 10, 11 | Rękawice spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu UE 2016/425 z dn. 9.03.2016 r. w sprawie jakości oraz uchylenia dyrektywy 98/686/EWG, Kategoria II | Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania. |

|                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN 388:2016</b><br><br><b>3 1 4 2 X</b> | <b>Zagrożenia mechaniczne EN 388:</b><br>Odporność na ścieranie - 3<br>Odporność na przecięcie - 1<br>Odporność na rozdzielanie - 4<br>Odporność na przekłucie - 2<br>Odporność na przecięcie (TDM) - X |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Znak X** - oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do ochrony przed zagrożeniem, którego dotyczy odpowiednie badanie.

Poziomy skuteczności odnoszą się do części dłoniowej rękawicy.

**Czyszczenie i konserwacja**

Przed założeniem rękawic nowych jak i używanych należy sprawdzić czy nie są uszkodzone. Konserwację rękawic przeprowadzać codziennie po zakończeniu pracy, zawiłgocone rękawice suszyć w temperaturze pokojowej, zabrudzone rękawice oczyścić suchą szmatką. Nie prać.

Zabronione jest używanie do czyszczenia wszelkich środków łatwopalnych i detergentów. Nie należy pozostawiać rękawice zabrudzonej, jeżeli planuje się jej ponowne używanie.

**Pakowanie i przechowywanie**

Rękawice są pakowane parami w kartony zbiorcze, które nadają się do magazynowania i transportu. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu i nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

**Uwagi**

Rękawice uszkodzone (przetarcie, przepalenie, rozprucie) powinny być niezwłocznie wycofane z użytkowania.

W produkcji nie stwierdzono substancji szkodliwych wpływających na zdrowie i życie użytkownika, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna, zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć rękawice i skonsultować się z lekarzem.

Rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn.

**Deklaracja zgodności**

ISO9001 certificate and BSCI certificate

10Gauge cotton red latex coating-EN388 3121X

10Gauge cotton black latex crinkle coating- EN388 3142X

13Gauge red polyester black latex crinkle coating- EN388-3142X

13Gauge orange polyester liner latex foam coating-EN388 4131X-

13Gauge white polyester with nitrile coating-EN388 4131X

Double-layer waterproof gloves-EN388 2242X

7Gauge Terry latex crinkle coating-EN388 2132X

PU gloves-EN388 3142X